






BESTAANDE SITUATIE



D01
1:5





D02
1:5



D05
1:5

NIUWE SITUATIE




- Algemeen:**
- Boeidelen, polyester, klassiek RAL 9010
 - Zijwanden, polyester, schroten motief, RAL 9010
 - Kozijnen, kunststof verdiept, glad, RAL 9010
 - Draaiende delen, kunststof verdiept, RAL 9010
 - Rolliuikbalk, antraciet
 - Lamellen, antraciet
 - Geleiders, antraciet
 - Dakaansluiting, loodvervanger, zwart rondom
- Alle materialen voldoen aan KOMO keurmerk
De zijwangen hebben een vdbdo ≥ 60 minuten
Exacte maten volgens opname en afspraak met aannemer

Extra opmerkingen:
Rookmelder volgens NEN2555
Er dienen tevens rookmelders te worden geplaatst op de begane grond en de 1e verdieping




ALGEMENE BEPALINGEN	
MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN	
CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTIEKENNINGEN	
GoedkopeBouwverguining	Datum : 1500, 1500, 15
Project : GoedkopeBouwverguiningstraat 123 te Amsterdam	Atm. : Versie 1
Opdr. gever : Jan Janssen	Tekenaar : BDG
Kenmerk : Bouwtekening Dakkapel	Opdracht nr. : 2025001
	Gemeente :

3D View



D03
1:5



D04
1:5

